



situam



Informe

CMUHyS

COMISIÓN MIXTA
DE UNIDAD DE HIGIENE
Y SEGURIDAD
UNIDAD LERMA

INFORME DE COMISIÓN MIXTA DE UNIDAD DE HIGIENE Y SEGURIDAD

UNIDAD LERMA

2024-2025

Presentamos el Informe de las actividades realizadas por la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad Local por parte Sindical (2025- 2026)

Este informe presenta las actividades y gestiones realizadas por la comisión Mixta de Higiene y Seguridad Local por parte Sindical durante el periodo correspondiente la integración CMUHyS 2025-2026

Diana Ruth Román Guevara

Raúl Medina Ayometzi (diciembre 2025 ganador electo)

En diciembre del 2025 se realizó la presentación formal ante la universidad del compañero completando la integración plena de la representación sindical

La entrega recepción con la gestión anterior se llevó a cabo de manera formal lo que permitió el conocimiento de las actividades y compromisos en cursos por parte de la compañera Rosa Osiris Calderón Valdés.

Con base en el contrato colectivo de trabajo clausula 75 se realizaron las siguientes actividades.

Evaluar licencias médicas y colaborar en la identificación de trabajos peligrosos o insalubres.

Vigilar el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad.

Analizar riesgos laborales y proponer acciones preventivas o correctivas.

Elaborar anualmente un plan de trabajo y un registro de riesgos para prevenir accidentes y enfermedades.

Dar seguimiento a accidentes y enfermedades laborales.

Supervisar equipos de seguridad y solicitar mantenimiento cuando sea necesario.

Detectar riesgos graves y comunicar de inmediato para suspender labores o cerrar instalaciones si es necesario.

Proponer mejoras en condiciones laborales, que la universidad debe implementar en un plazo determinado.

Elaborar informes semestrales con análisis y recomendaciones.

Promover señalización e instructivos de prevención en distintas áreas.

Verificar que los espacios de trabajo sean adecuados y seguros.

La comisión busca prevenir riesgos, proteger la salud de los trabajadores y mejorar continuamente las condiciones laborales.

Sesión 01/25 a la 11/25

Resumen del primer trimestre de dictamen de incapacidades de médico particular fue un total de 101 incapacidades dictaminadas de las cuales 98 resultaron procedentes, 3 improcedentes

En este trimestre se hizo 5 cambios de ropa por defecto o desgaste por acuerdo CMGHS-01/24.

Sesión 12/25 a la 24/25

Resumen del segundo trimestre de dictamen de incapacidades de médico particular fue un total de 117 incapacidades dictaminadas de las cuales 116 resultaron procedentes, 1 improcedentes.

Se ingresa documento donde se solicita entrega inmediata de implementos de trabajo, solicitando compra unitaria de carácter urgente debido a las características de los implementos del trabajador temporal.

En este trimestre se hizo 5 cambios de ropa por defecto o desgaste por acuerdo CMGHS-01/24.

Sesión 25/25 a la 37/25

Resumen del tercer trimestre de dictamen de incapacidades de médico particular fue un total 122 incapacidades dictaminadas de las cuales 119 resultaron procedentes, 1 improcedentes, 2 en desacuerdo (se envía a las instancias correspondientes).

Se realiza oficio del 28 de julio para solicitud de cambio de garrafones por garrafones de marca y no rellenos, se solicita calendario de mantenimiento y limpieza de garrafones por parte de la coordinación.

En este trimestre se hizo 2 cambios de ropa por defecto o desgaste por acuerdo CMGHS-01/24.

Sesión 38/25 a la 04/26

Resumen del tercer trimestre de dictamen de incapacidades de médico particular fue un total 103 de incapacidades dictaminadas de las cuales 102 resultaron procedentes y 1 improcedente.

Se realiza oficio del 28 de julio para solicitud de cambio de garrafones por garrafones de marca y no rellenos, se solicita calendario de mantenimiento y limpieza de garrafones por parte de la coordinación.

En la sesión 16/25 se solicita dar cumplimiento con lo referente al acuerdo 01/2024 de la CMGHyS respecto a la dotación de ropa de trabajo, al puesto de vigilancia de la unidad Lerma, donde la Universidad se compromete, dar atención al tema, así como completar la entrega de ropa de trabajo a los vigilantes y revisar el ajuste en las cédulas del sistema para el 2026.

En este trimestre se hizo 5 cambios de ropa por defecto o desgaste por acuerdo CMGHS-01/24.

Sesión 05/26 a la 13/26

Resumen del cuarto trimestre de dictamen de incapacidades de médico particular fue un total 64 de incapacidades dictaminadas de las cuales 64 resultaron procedentes.

Se ingresa oficio del 11 de febrero del 2026, por riesgo de trabajo debido a contaminación auditiva.

En este trimestre se hizo 3 cambios de ropa por defecto o desgaste por acuerdo CMGHS-01/24.

COMISIÓN MIXTA LOCAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD

SESIÓN 10/2025

Recorridos y seguimientos de marzo y junio de 2025

Orden del Día

- PRIMERO: Observaciones de recorridos del 26, 27 y 30 de junio de 2025 — verificación de aulas ligeras, edificios O y P.

Resumen Estadístico

Obs. Nuevas (jun.)	ATENDIDO	EN PROCESO	PENDIENTE / NO ACEPTA
22 observaciones registradas	31 espacios resueltos	20 en gestión	1 pendientes / 4 no aceptados

Lugar	Observación
Laboratorio G-12 CBI	Interior obstruido por equipo nuevo de cómputo
Laboratorio G-13 CBS	No cuenta con botiquín
Laboratorio D-4	Cambiar ventana junto a puerta principal; colocar bota aguas en salida emergencia; colocar mosquiteros; revisar extractor; revisar marco de última ventana
Laboratorio C-5 CBI	2 mesas en la entrada reducen el espacio de entrada/salida
Bioterio G-17	Chapa de entrada principal floja, requiere revisión/repación
Aula E-7 CSH	Retirar material aglomerado de la pared
Ducto E2	Espacio reducido con demasiados objetos almacenados
Bodega limpieza E4	Fijar estante a la pared
16.Kiosco	Reparar bota aguas (no cubre 100% la puerta)
Laboratorio H5 CBI	Revisar aforo; revisar reglamento de lockers; revisar área de regadera
18.Laboratorio H2 CBI	No está en uso, falta Reglamento
22.Laboratorio M4 CBS	Líquido en garrafón sin etiquetar

23.Centro de cómputo I6	Ventanas sin silicón; 2 no abren; aparatos electrónicos obstruyendo paso; revisar malla de coladera; guardar bicicleta en lugar adecuado; silla rota de trabajador
29.Salones M13 y M14	Bicicleta y diablo al interior de oficina

Nuevas Observaciones — 30 de junio de 2025 (Edificios O y P)

Lugar	Observación
O.2.1, O.003, O.12, O.014.10, O.015.1, O.015.4, P004, P004.4	Revisar colocación de plafones (algunos movidos)
P109	Botiquín fuera de cocineta necesita insumos
P118	Cajas vacías de cartón en pasillo; se solicita lugar adecuado o tirarlas al depósito de residuos
P202 y P203	Colocar señalética en puertas (espacios cerrados)
P204, P139.5, P319.1	Plafones del techo con manchas de humedad; verificar viabilidad de cambio
P130	Plafones movidos
P131, P303Y, P304, P306.5Y, P306.1	Plafones del techo mal colocados
Área de lavado de trastes	Revisar viabilidad de colocar malla sobre coladera

Seguimiento de Observaciones Anteriores (Recorrido marzo 2025)

Lugar	Observación	Avance
Caseta de vigilancia (entrada principal)	Reparar bota aguas en ambas puertas	EN PROCESO - Jefatura de Obras
Oficinas del GIC (A.6.1 y A.6.2)	Colocar bota aguas	ATENDIDO
Oficinas de las comisiones	Retirar basura del proceso de selecciones; colocar dispensador de agua	ATENDIDO (parcialmente)
Salón Interdivisional G.10 CSH	Reubicación de cableado	ATENDIDO - cableado acomodado
Laboratorio G-12 CBI	Mantenimiento, gotera, botiquín y cableado	ATENDIDO - seguimiento con encargado
Laboratorio G-14 CBS	Revisar extractores	ATENDIDO - extractor revisado

Laboratorio G-16 CBS	Revisar material de botiquín	ATENDIDO - material sustituido
Laboratorio D-4	Botiquín, bota aguas, mosquiteros, regadera, pizarrón	ATENDIDO (botiquín y pizarrón); EN PROCESO (bota aguas)
Laboratorio D3 CBS	Señalética, reglamento, periodicidad de desechos, supervisión de alumnos	EN PROCESO (señalética); ATENDIDO (reglamento y botiquín)
Laboratorio C-5 CBI	Señalética e identificación	ATENDIDO
Bioterio G-17	Señalética, reglamento, chapa, botiquín, extintor, malla ciclónica	ATENDIDO (chapa y extintor); EN PROCESO (malla)
Aula E-7 CSH	Ventilación, pisos libres, extractores, señalética, extintor	ATENDIDO - extractor con mantenimiento preventivo
Vestidores E-6 y E-8	Cajas sobre casilleros, fijar casilleros, tapa apagador	ATENDIDO (cajas); EN PROCESO (casilleros y tapa)
Bodega limpieza E4	Arreglar apagador y luminarias	ATENDIDO - 2 luminarias colocadas
Ducto E2	Ordenar implementos de limpieza	ATENDIDO
Kiosco	Puerta rota, botiquín caducado	ATENDIDO
Estacionamiento atrás del SUM	Señalética y paso peatonal	ATENDIDO - señalética y paso pintado
Laboratorio H2 CBI	Botiquín y Reglamento	ATENDIDO (botiquín); PENDIENTE (Reglamento)
Laboratorio H3 CBI	Cableado en piso, extractor, botiquín, mochilas	EN PROCESO (cableado y extractor); ATENDIDO (botiquín)
Laboratorio H5 CBI	Botiquín	ATENDIDO
Laboratorios M1, M2, M3 CBS	Botiquín	ATENDIDO
Laboratorio M4 CBS	Acceso supervisado, botiquín, reglamento, bota aguas	EN PROCESO (acceso); ATENDIDO (botiquín)
Centro de cómputo I6	Botiquín	ATENDIDO
Laboratorio I1 CSH y CBI	Tope entrada, cableado, racks, reglamento, botiquín	ATENDIDO (tope y botiquín); EN PROCESO (cableado y racks)
Aula J5 CBS	Señalética, bota aguas, botiquín, extintor	EN PROCESO (señalética); EN PROCESO (bota aguas)
Aula J7 CBS	Bota aguas	EN PROCESO - Jefatura de Obras

Biblioteca (espacio ampliado)	Señalética, cableado, botiquín, sillas, luz de emergencia	EN PROCESO (señalética y bota aguas); ATENDIDO (botiquín y sillas)
Salones M13 y M14	Eliminar objetos en estantes, re-ubicar mesas	ATENDIDO
Vestidores N6 y N7	Señalética, tapetes, bota aguas	ATENDIDO (bota aguas); NO SE ACEPTA (tapetes plásticos - riesgo hongos)
Aula K7	Control de ingreso, botiquín	NO SE ACEPTA botiquín (hay uno contiguo y servicio médico cercano)
Laboratorio K9 CBI	Reglamento, botiquín, bota aguas	EN PROCESO (reglamento); ATENDIDO (botiquín); EN PROCESO (bota aguas)
Sala K10 (sala de profesores)	Reglamento, botiquín, bota aguas, control acceso	EN PROCESO (reglamento); NO SE ACEPTA botiquín; ATENDIDO (acceso)
Espacio toma de refrigerio	Bota aguas, no permitir bicicletas, riesgo eléctrico	EN PROCESO (bota aguas y riesgo eléctrico); ATENDIDO (bicicletas)
Baños O (02.4)	Plafones sueltos y alumbrado	PENDIENTE - EN PROCESO
Ducto O (00.2)	Reparar luz eléctrica; ordenar implementos de limpieza	ATENDIDO
Salón O-1	Plafones sueltos	PENDIENTE - EN PROCESO
Caseta vigilancia III Aulas ligeras II	Lockers, mosquiteros, bota aguas	ATENDIDO (mosquiteros); EN PROCESO (bota aguas)
Servicio médico	Limpieza más temprana	ATENDIDO
Sala Aulas K5 y K6 CSH	Tope en puerta, ordenar implementos	ATENDIDO
Sala Profesores O 010 CBI	Botiquín	ATENDIDO
Sala Profesores CBS O 011	Botiquín	ATENDIDO
Sala Profesores O 014 CSH	Plafones, botiquín	ATENDIDO (plafones); NO SE ACEPTA botiquín
Baño PB O 015.4	Hidrante sin vidrio	ATENDIDO
Ducto O 015.2	Ordenar implementos, revisar luz	ATENDIDO
Ducto P 004.2	Plafones y detectores de humo	ATENDIDO
Área Secretarías de las Divisiones	Extintor	ATENDIDO

Cocineta P 133	Plafón desprendido, pintura	ATENDIDO
Ducto P 134.2	Rejilla de piso, alumbrado	ATENDIDO
Pasillo P 144	Detectores de humo, plafón desprendido	EN PROCESO (detectores); ATENDIDO (plafón)
P.153	Detectores de humo, plafones, botiquín	EN PROCESO (detectores); ATENDIDO (botiquín y plafones)
Divisiones CBI y CBS	Detectores de humo	EN PROCESO - contrato de mantenimiento correctivo
Baños Damas P155	Luz y plafones	ATENDIDO
Área de coordinaciones	Detectores de humo, vitrina de primeros auxilios	ATENDIDO
P.220.2	Ordenar implementos de limpieza	ATENDIDO
P.220.1	Plafones sueltos	ATENDIDO

Acuerdos del recorrido

- PRIMERO: Continuar la atención de observaciones por parte de las áreas responsables. Las observaciones del primer recorrido de marzo deberán atenderse en su totalidad antes de noviembre (fecha del último recorrido).
- SEGUNDO: La CRM deberá implementar mecanismos para evitar que se coloquen bicicletas al interior de los espacios de trabajo; asimismo, la CIGA contemplará más estacionamientos para bicicletas en el exterior con posibilidad de candado.
- TERCERO: Se deja constancia de los avances reportados de los recorridos, los cuales fueron conciliados entre ambas representaciones.

Diana Ruth Román Guevara

Raúl Medina Ayometzi

Comisión Mixta de Higiene y Seguridad Local

Lerma

“Por la unidad de la lucha social”

SITUAM